






Welo Verschleissteile passend zu Hitachi

Stromzuführungen

Wegweiser	Art. Nr.	Bezeichnung	
	5201	Obere und untere Stromzuführung für Maschinen ohne AWF Entspricht OEM-Nr. S1325 (C202)	
	5202	Obere und untere Stromzuführung für Maschinen mit AWF Entspricht OEM-Nr. Q6172 (C297)	
	5203	Obere und untere Stromzuführung für Maschinen mit AWF	
	5204	Stromzuführung passend für 254 RS und 355 RS Entspricht OEM-Nr. 43033 (C016)	

Welo Verschleissteile passend zu Hitachi

Drahtführungen




Art. Nr. Bezeichnung

Diamant - Drahtführung oben
passend für Hi - Cut 203 / 304 / 345 / 460
Entspricht OEM-Nr. Q1846 (C206)

5220 D= 0,20 mm

5225 D= 0,25 mm

5230 D= 0,30 mm




Art. Nr. Bezeichnung

Diamant - Drahtführung unten
passend für Hi - Cut 203 / 304 / 345 / 460
Entspricht OEM-Nr. Q1848 (C207)

5320 D= 0,20 mm

5325 D= 0,25 mm

5330 D= 0,30 mm




Art. Nr. Bezeichnung

Saphir - Drahtführung oben Typ C2
passend für Q - Serie mit AWF
Entspricht OEM-Nr. Q6163 (C720)

5520 D= 0,20 mm

5525 D= 0,25 mm

5530 D= 0,30 mm



Art. Nr. Bezeichnung

Saphir - Drahtführung unten Typ C2
passend für Q - Serie mit AWF
Entspricht OEM-Nr. Q6151 (C723)

5620 D= 0,20 mm

5625 D= 0,25 mm

5630 D= 0,30 mm



Welo Verschleissteile passend zu Hitachi

Reparaturservice

Art. Nr.	Bezeichnung
----------	-------------

	Reparaturservice für Saphir - Drahtführungen Typ C2
--	--

	Die Reparatur kann nur erfolgen, wenn das Messinggehäuse unbeschädigt ist. Das heißt, die Reparatur erfolgt unter dem Vorbehalt einer Prüfung. Die Lieferzeit für die revidierte Drahtführung beträgt ca. 2 - 3 Wochen.
--	---

5520-1	D= 0,20 mm
--------	------------

5525-1	D= 0,25 mm
--------	------------

5530-1	D= 0,30 mm
--------	------------




5620-1	D= 0,30 mm
--------	------------

5625-1	D= 0,25 mm
--------	------------

5630-1	D= 0,30 mm
--------	------------



Welo Verschleissteile passend zu Hitachi

Spüldüsen

	Art. Nr.	Bezeichnung	
	5212	Untere Spüldüse D= 9 mm für Maschinen mit AWF Entspricht OEM-Nr. 9.8500.314.9	
	5213	Untere Spüldüse D= 7 mm für Maschinen mit AWF Entspricht OEM-Nr. 9.8500.415.9	
	5214	Untere Spüldüse D= 4 mm für Maschinen mit AWF Entspricht OEM-Nr. 9.8500.416.9	

Welo Verschleisssteile passend zu Hitachi

Allg. Verschleiss- und Ersatzteile

Welo-Teil	Art. Nr.	Bezeichnung	
	5210	Filzring weiß	
	5211	Präzisionskugellager mit Flansch rostfrei und geräuschgeprüft	